

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号   | 项目名称                          | 性质                        | 类别                              | 存在问题                                                                                                      | 扣分值                                                                       |    |
|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程(EPC)（一期） | 施工单位                      | 人员履职                            |                                                                                                           | 到岗率94%, 1人请假。                                                             | /  |
| 2    |                               |                           | 进度管理                            |                                                                                                           | 未发现问题                                                                     | /  |
| 3    |                               |                           | 工地建设标准化                         | 梁片及中小型构件集中预制                                                                                              | 无此项                                                                       | /  |
|      |                               |                           |                                 | 钢筋集中加工                                                                                                    | 无此项                                                                       | /  |
|      |                               |                           |                                 | 混凝土集中拌和                                                                                                   | 未发现问题                                                                     | /  |
|      |                               |                           |                                 | 驻地及试验室建设标准化                                                                                               | 未发现问题                                                                     | /  |
| 4    |                               |                           | 施工及安全文明生产标准化                    | 总体要求                                                                                                      | 未发现问题                                                                     | /  |
| 5    |                               |                           |                                 | 路基工程                                                                                                      | 未发现问题                                                                     | /  |
|      |                               |                           |                                 | 路面工程                                                                                                      | 未发现问题                                                                     | /  |
|      |                               |                           |                                 | 桥梁工程                                                                                                      | 1. 桥梁基层处理不到位，如B匝道起点处稳定层松散，路缘石与旧路面基础部分未处理。2. 桥梁长乐台接线防撞护栏基础标高控制不到位，预埋件施工不规范 | -2 |
|      |                               |                           |                                 | 隧道工程                                                                                                      | 未发现问题                                                                     | /  |
| 6    |                               |                           | 内业管理                            |                                                                                                           | 未发现问题                                                                     | /  |
| 7    |                               |                           | 创新、成效                           |                                                                                                           | 未发现问题                                                                     | /  |
| 8    |                               | 监理                        | 人员履职                            | 到岗率100%。                                                                                                  | /                                                                         |    |
|      |                               |                           | 进度管理                            | 未发现问题                                                                                                     | /                                                                         |    |
|      |                               |                           | 质量安全管理                          | 未发现问题                                                                                                     | /                                                                         |    |
|      |                               |                           | 场地建设                            | 未发现问题                                                                                                     | /                                                                         |    |
|      |                               |                           | 内业管理                            | 1. 汇报材料不符合标准化要求，试验检测数据缺合格率百分比描述，缺沥青混凝土路面检测相关数据，工程变更情况描述，标准化宣贯内容及下一阶段监理重点针对性不强。2. 2025年4月16日监理旁站与日志内业内容不符。 | -3.5                                                                      |    |
|      |                               |                           | 管理实效                            | 未发现问题                                                                                                     | /                                                                         |    |
| 14   |                               | 勘察设计                      | 设计前期                            | 未发现问题                                                                                                     | /                                                                         |    |
|      |                               |                           | 后期服务                            | 未发现问题                                                                                                     | /                                                                         |    |
|      |                               |                           | 人员履约                            | 到岗率100%。                                                                                                  | /                                                                         |    |
|      | 设计资料准确性与设计变更                  |                           | 未发现问题                           | /                                                                                                         |                                                                           |    |
|      | 内业管理                          |                           | 项目接近完工，汇报材料缺后期服务整体情况描述，缺变更情况描述。 | -3                                                                                                        |                                                                           |    |
|      | 创新、成效                         |                           | 未发现问题                           | /                                                                                                         |                                                                           |    |
| 20   | 建设单位                          | 进度质量安全管理基本                |                                 | 未发现问题                                                                                                     | /                                                                         |    |
| 管理实效 |                               | 未发现问题                     | /                               |                                                                                                           |                                                                           |    |
| 内业管理 |                               | 每月通报执行情况不够完善，未及时检查整改反馈情况。 | -4                              |                                                                                                           |                                                                           |    |

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号   | 项目名称                           | 性质         | 类别                   |                                                                                                         | 存在问题                                                                                                                                                                  | 扣分值 |
|------|--------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1    | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程(EPC)（二三期） | 施工单位       | 人员履职                 |                                                                                                         | 到岗率88%, 2人请假。                                                                                                                                                         | /   |
| 2    |                                |            | 进度管理                 |                                                                                                         | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 3    |                                |            | 工地建设标准化              | 梁片及中小型构件集中预制                                                                                            | 无此项                                                                                                                                                                   | /   |
|      |                                |            |                      | 钢筋集中加工                                                                                                  | 无此项                                                                                                                                                                   | /   |
|      |                                |            |                      | 混凝土集中拌和                                                                                                 | 无此项                                                                                                                                                                   | /   |
|      |                                |            |                      | 驻地及试验室建设标准化                                                                                             | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 4    |                                |            | 施工及安全文明生产标准化         | 总体要求                                                                                                    | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 路基工程 |                                |            |                      | 未发现问题                                                                                                   | /                                                                                                                                                                     |     |
| 路面工程 |                                |            |                      | 未发现问题                                                                                                   | /                                                                                                                                                                     |     |
| 桥梁工程 |                                |            |                      | 1. 站前高架桥现浇箱梁养生不到位。2. 箱梁面临时施工开口及梁段临边安全防护不到位。3. 大东海高架桥8号墩身麻面。4. 现浇预应力箱梁段检查爬梯临边未封闭, 缺安全标语, 且现场电箱未设置安全防护措施。 | -4                                                                                                                                                                    |     |
| 隧道工程 |                                |            |                      | 未发现问题                                                                                                   | /                                                                                                                                                                     |     |
| 6    |                                |            | 内业管理                 |                                                                                                         | 1. 农民工工资台账目录未按规定编制, 劳务合同未加盖骑缝章。2. 农民工退场登记缺失退场时间。                                                                                                                      | -1  |
| 7    |                                |            | 创新、成效                |                                                                                                         | 到岗率92%, 1人请假。                                                                                                                                                         | /   |
| 8    |                                | 监理         | 人员履职                 |                                                                                                         | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 9    |                                |            | 进度管理                 |                                                                                                         | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 10   |                                |            | 质量安全管理               |                                                                                                         | 对施工单位桥面砼养生、个别临边安全防护不到位未督促整改。                                                                                                                                          | -1  |
| 11   |                                |            | 场地建设                 |                                                                                                         | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 12   |                                |            | 内业管理                 |                                                                                                         | 1. 汇报材料不符合标准化要求, 试验检测数据缺合格率百分比描述, 工程变更情况描述, 标准化宣贯内容, 下一阶段监理重点针对性不强。2. 消防演练资料等内容错误, 如消防安全预案人员名单附的是防汛防台人员名单。3. 例会内容流于形式, 如安全生产例会2025年内容流于形式, 工地例会纪要（2025）1号文件存在签到表人员漏签。 | -3  |
| 13   |                                |            | 管理实效                 |                                                                                                         | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 14   |                                |            | 设计前期                 |                                                                                                         | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 15   |                                |            | 后期服务                 |                                                                                                         | 未发现问题                                                                                                                                                                 | /   |
| 16   |                                |            | 人员履约                 |                                                                                                         | 到岗率100%。                                                                                                                                                              | /   |
| 17   | 设计资料准确性与设计变更                   |            | 未发现问题                | /                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |     |
| 18   | 内业管理                           |            | 汇报材料整体过于简单, 缺变更情况描述。 | -2                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |     |
| 19   | 创新、成效                          |            | 未发现问题                | /                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |     |
| 20   | 建设单位                           | 进度质量安全管理基本 |                      | 未发现问题                                                                                                   | /                                                                                                                                                                     |     |
| 21   |                                | 管理实效       |                      | 未发现问题                                                                                                   | /                                                                                                                                                                     |     |
| 22   |                                | 内业管理       |                      | 每月通报执行情况不够完善, 未及时整理完善。                                                                                  | -5                                                                                                                                                                    |     |

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号   | 项目名称                                     | 性质      | 类别                        | 存在问题                                                                                   | 扣分值      |      |
|------|------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 1    | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | 施工单位    | 人员履职                      | 到岗率100%。                                                                               | /        |      |
| 2    |                                          |         | 进度管理                      | 未发现问题                                                                                  | /        |      |
| 3    |                                          |         | 工地建设标准化                   | 梁片及中小型构件集中预制                                                                           | 无此项      | /    |
|      |                                          |         |                           | 钢筋集中加工                                                                                 | 钢筋丝头未保护。 | -0.8 |
|      |                                          |         |                           | 混凝土集中拌和                                                                                | 未发现问题    | /    |
|      |                                          |         |                           | 驻地及试验室建设标准化                                                                            | 未发现问题    | /    |
| 4    |                                          |         | 施工及安全文明生产标准化              | 总体要求                                                                                   | 未发现问题    | /    |
| 路基工程 |                                          |         |                           | 1. 路基临时排水措施不完善，2K+800-850段路基填土含水量偏高及挡墙墙背1.0m 范围内回填未采用小型夯实机具压实。2. 配电箱未设置在安全位置，无防水及保护措施。 | -1       |      |
|      |                                          |         |                           | 路面工程                                                                                   | 未发现问题    | /    |
|      |                                          |         |                           | 桥梁工程                                                                                   | 未发现问题    | /    |
|      |                                          |         |                           | 隧道工程                                                                                   | 未发现问题    | /    |
| 6    |                                          |         | 内业管理                      | 农民工工资资料不规范，如劳动合同未加盖骑缝章，安全责任书班组长未签字                                                     | -0.5     |      |
| 7    |                                          |         | 创新、成效                     | 未发现问题                                                                                  | /        |      |
| 8    |                                          | 监理      | 人员履职                      | 到岗率89%，1人请假。                                                                           | /        |      |
| 9    |                                          |         | 进度管理                      | 未发现问题                                                                                  | /        |      |
| 10   |                                          |         | 质量安全管                     | 对施工单位路基填筑及临时排水措施未督促整改。                                                                 | -2       |      |
| 11   |                                          |         | 场地建设                      | 未发现问题                                                                                  | /        |      |
| 12   |                                          |         | 内业管理                      | 1. 汇报材料不完整，缺年度计划投资、合同履行情况及下一阶段监理工作计划描述；<br>2. 安全例会材料中2025年3月-2025年4月存在问题重复未整改。         | -2.5     |      |
| 13   |                                          |         | 管理实效                      | 未发现问题                                                                                  | /        |      |
| 14   |                                          | 勘察设计    | 设计前期                      | 未发现问题                                                                                  | /        |      |
| 15   |                                          |         | 后期服务                      | 未发现问题                                                                                  | /        |      |
| 16   |                                          |         | 人员履约                      | 到岗率95%，1人已退休履约人员未出具文件                                                                  | -2       |      |
| 17   | 设计资料准确性与设计变更                             |         | 未发现问题                     | /                                                                                      |          |      |
| 18   | 内业管理                                     |         | 未发现问题                     | /                                                                                      |          |      |
| 19   | 创新、成效                                    |         | 未发现问题                     | /                                                                                      |          |      |
| 20   | 建设单位                                     | 进度质量安全管 | 未发现问题                     | /                                                                                      |          |      |
| 21   |                                          | 管理实效    | 未发现问题                     | /                                                                                      |          |      |
| 22   |                                          | 内业管理    | 每月通报执行情况不够完善，未及时检查整改反馈情况。 | -4                                                                                     |          |      |

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号   | 项目名称                   | 性质         | 类别                        | 存在问题                                                                                                                          | 扣分值                       |    |
|------|------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 1    | 国道G228连江浦口松坞至晓澳横仑段公路工程 | 施工单位       | 人员履职                      | 到岗率100%。                                                                                                                      | /                         |    |
| 2    |                        |            | 进度管理                      | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 3    |                        |            | 工地建设标准化                   | 梁片及中小型构件集中预制                                                                                                                  | 无此项                       | /  |
|      |                        |            |                           | 钢筋集中加工                                                                                                                        | 未发现问题                     | /  |
|      |                        |            |                           | 混凝土集中拌和                                                                                                                       | 未发现问题                     | /  |
|      |                        |            |                           | 驻地及试验室建设标准化                                                                                                                   | 未发现问题                     | /  |
| 4    |                        |            | 施工及安全文明生产标准化              | 总体要求                                                                                                                          | 未发现问题                     | /  |
| 路基工程 |                        |            |                           | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 5    |                        |            |                           | 路面工程                                                                                                                          | 未发现问题                     | /  |
|      |                        |            |                           | 桥梁工程                                                                                                                          | 改道边坡防护不到位，百胜特大桥便道个别临边未防护。 | -1 |
|      |                        |            |                           | 隧道工程                                                                                                                          | 未发现问题                     | /  |
| 6    |                        |            | 内业管理                      | 1. 项目部驻地建设方案等内业资料存在错误。2. 农民工资料不完善，如农民工工资无班组长劳动合同、考勤及工资记录等信息，农民工工资台账三劳动合同未加盖骑缝章，农民工台账六缺工资保证金核定表，试验检测机构等级证书超期未更新。               | -1                        |    |
| 7    |                        |            | 创新、成效                     | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 8    |                        | 监理         | 人员履职                      | 到岗率100%。                                                                                                                      | /                         |    |
| 9    |                        |            | 进度管理                      | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 10   |                        |            | 质量安全管理                    | 百胜特大桥便道个别临边未防护，监督整改不到位。                                                                                                       | -2                        |    |
| 11   |                        |            | 场地建设                      | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 12   |                        |            | 内业管理                      | 1. 汇报材料不完整，质量监理试验检测情况缺，对下半年施工计划安排，监理工作重点工作未描述（软基处理、预制梁场建设、桩基、承台）。2. 试验报告不及时，未见5月份报告。3. 安全生产费中培训费计量不合理。4. 防汛防台预案内领导小组写的是防中毒小组。 | -2                        |    |
| 13   |                        |            | 管理实效                      | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 14   |                        | 勘察设计       | 设计前期                      | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 15   |                        |            | 后期服务                      | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 16   |                        |            | 人员履约                      | 未发现问题                                                                                                                         | /                         |    |
| 17   | 设计资料准确性与设计变更           |            | 未发现问题                     | /                                                                                                                             |                           |    |
| 18   | 内业管理                   |            | 汇报材料中设计服务工作下一步工作计划等不够详细   | -1                                                                                                                            |                           |    |
| 19   | 创新、成效                  |            | 未发现问题                     | /                                                                                                                             |                           |    |
| 20   | 建设单位                   | 进度质量安全管理基本 | 未发现问题                     | /                                                                                                                             |                           |    |
| 21   |                        | 管理实效       | 未发现问题                     | /                                                                                                                             |                           |    |
| 22   |                        | 内业管理       | 每月通报执行情况不够完善，未及时检查整改反馈情况。 | -5                                                                                                                            |                           |    |

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号 | 项目名称                           | 性质         | 类别           | 存在问题                                                                                                                                                                            | 扣分值                                                                                                                          |      |
|----|--------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 国道G228连江晓澳<br>道澳至琯头下岐段<br>公路工程 | 施工单位       | 人员履职         | 到岗率73%。3人请假。                                                                                                                                                                    | -2                                                                                                                           |      |
| 2  |                                |            | 进度管理         | 未发现问题                                                                                                                                                                           | /                                                                                                                            |      |
| 3  |                                |            | 工地建设标准化      | 梁片及中小型构件集中预制                                                                                                                                                                    | 无此项                                                                                                                          | /    |
|    |                                |            |              | 钢筋集中加工                                                                                                                                                                          | 无此项                                                                                                                          | /    |
|    |                                |            |              | 混凝土集中拌和                                                                                                                                                                         | 未发现问题                                                                                                                        | /    |
|    |                                |            |              | 驻地及试验室建设标准化                                                                                                                                                                     | 未发现问题                                                                                                                        | /    |
| 5  |                                |            | 施工及安全文明生产标准化 | 总体要求                                                                                                                                                                            | 未发现问题                                                                                                                        | /    |
|    |                                |            |              | 路基工程                                                                                                                                                                            | 1. 临时施工便道未设置排水沟。2. 14K+100-15K+020多段多级上边坡开挖未及时实施防护。                                                                          | -1.5 |
|    |                                |            |              | 路面工程                                                                                                                                                                            | 未发现问题                                                                                                                        | /    |
|    |                                |            |              | 桥梁工程                                                                                                                                                                            | Z1-2桩基停工护筒未维护                                                                                                                | -1   |
| 6  |                                |            |              | 隧道工程                                                                                                                                                                            | 未发现问题                                                                                                                        | /    |
|    |                                |            |              | 内业管理                                                                                                                                                                            | 1. 安全控制资料不完善，如存在安全费使用汇总表与投入实物照片不一致，毛自雄安全生产合格证超期未更新等问题。2. 农民工工资管理资料不完善，如农民工工资台账一项目概况表内容不齐全，劳动合同未收集整理归档完善；农民工工资台账二银行凭证流水收集不全等。 | -1   |
| 7  |                                |            | 创新、成效        | 未发现问题                                                                                                                                                                           | /                                                                                                                            |      |
| 8  |                                | 监理单位       | 人员履职         | 到岗率83%，1人请假。                                                                                                                                                                    | -1                                                                                                                           |      |
| 9  |                                |            | 进度管理         | 未发现问题                                                                                                                                                                           | /                                                                                                                            |      |
| 10 |                                |            | 质量安全管理       | 未发现问题                                                                                                                                                                           | /                                                                                                                            |      |
| 11 |                                |            | 场地建设         | 工地未建立标养室                                                                                                                                                                        | -1                                                                                                                           |      |
| 12 |                                |            | 内业管理         | 1. 汇报材料不符合标准化要求，未体现项目部人员设备履约情况、试验检测合格率情况、监理重点难点关键点（软基处理、预应力锚杆框架、下边坡挡墙基础等）等及下阶段监理工作计划。2. 安全生产费汇总内容与实际投入照片材料不一致。3. 工地例会会议纪要议定事项缺失（内容为各单位汇报材料）。4. 标准化宣贯学习未按进度开展，缺驻地标准化。5. 未编制应急预案。 | -6.5                                                                                                                         |      |
| 13 |                                |            | 管理实效         | 未发现问题                                                                                                                                                                           | /                                                                                                                            |      |
| 14 |                                |            | 勘察设计         | 设计前期                                                                                                                                                                            | 未发现问题                                                                                                                        | /    |
| 15 |                                |            |              | 后期服务                                                                                                                                                                            | 项目仍然受红树林、高压线、部队用地等限制，未见路面抗滑技术参数，需持续完善变更资料。                                                                                   | -2   |
| 16 |                                |            |              | 人员履约                                                                                                                                                                            | 到岗率100%。                                                                                                                     | /    |
| 17 | 设计资料准确性与设计变更                   |            |              | 未发现问题                                                                                                                                                                           | /                                                                                                                            |      |
| 18 | 内业管理                           | 未发现问题      |              | /                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |      |
| 19 | 创新、成效                          | 未发现问题      |              | /                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |      |
| 20 | 建设单位                           | 进度质量安全管理基本 | 未发现问题        | /                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |      |
| 21 |                                | 管理实效       | 未发现问题        | /                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |      |
| 22 |                                | 内业管理       | 施工人员到岗率不足80% | -10                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |      |

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号   | 项目名称                            | 性质    | 类别           | 存在问题                             | 扣分值                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |    |
|------|---------------------------------|-------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段 | 施工单位  | 人员履职         |                                  | 到岗率100%。                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 2    |                                 |       | 进度管理         |                                  | 未发现问题                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 3    |                                 |       | 工地建设标准化      | 梁片及中小型构件集中预制                     |                                                                                                                                                | 无此项                                                                                                                                                                                             | /  |
|      |                                 |       |              | 钢筋集中加工                           |                                                                                                                                                | 未发现问题                                                                                                                                                                                           | /  |
|      |                                 |       |              | 混凝土集中拌和                          |                                                                                                                                                | 未发现问题                                                                                                                                                                                           | /  |
|      |                                 |       |              | 驻地及试验室建设标准化                      |                                                                                                                                                | 未设置标养室。                                                                                                                                                                                         | -1 |
| 4    |                                 |       | 施工及安全文明生产标准化 | 总体要求                             |                                                                                                                                                | 未发现问题                                                                                                                                                                                           | /  |
| 路基工程 |                                 |       |              | 塑料排水板未做好端头保护。                    | -1                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 路面工程 |                                 |       |              | 未发现问题                            | /                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 桥梁工程 |                                 |       |              | 未发现问题                            | /                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 5    |                                 |       |              | 隧道工程                             |                                                                                                                                                | 隧道洞口智能门禁系统未建立、二次衬砌台车未进场。                                                                                                                                                                        | -2 |
| 6    |                                 |       |              | 内业管理                             |                                                                                                                                                | 1. 汇报材料准备不认真，质量、安全、履约、标准化及下阶段工作安排（仅月度计划）等内容缺。2. 标准化实施方案内容错误，如标准化成果推广起始时间2022年4月1日，项目开工时间为2025年3月9日，成果推广时间早于开工时间。3. 内业资料不完善，如部分资料项目部印章模糊不清；劳资专管员的劳动合同甲方名称填写错误，安全生产责任书责任期限未完整填写。4. 细集料外委试验检测台账漏填。 | -3 |
| 7    |                                 | 监理单位  | 创新、成效        |                                  | 未发现问题                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 8    |                                 |       | 人员履职         |                                  | 到岗率100%。                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 9    |                                 |       | 进度管理         |                                  | 未发现问题                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 10   |                                 |       | 质量安全管理       |                                  | 未见塑料排水板施工指令。                                                                                                                                   | -1                                                                                                                                                                                              |    |
| 11   |                                 |       | 场地建设         |                                  | 工地未设置标养室。                                                                                                                                      | -1                                                                                                                                                                                              |    |
| 12   |                                 |       | 内业管理         |                                  | 1. 汇报材料不符合标准化要求，试验检测监理、合同履约、标准化宣贯等情况材料不全。2. 应急预案未见消防、隧道等与项目相关的专项预案，开展的应急演练未见方案和总结材料。3. 安全例会内容与安全无关较多，安全内容较少。4. 标准化宣贯学习与项目内容和进展不符，缺少驻地标准化和路基内容。 | -4                                                                                                                                                                                              |    |
| 13   |                                 |       | 管理实效         |                                  | 未发现问题                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 14   |                                 |       | 设计前期         |                                  | 未发现问题                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 15   |                                 |       | 后期服务         |                                  | 未发现问题                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 16   |                                 |       | 人员履约         |                                  | 到岗率100%。                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 17   | 设计资料准确性与设计变更                    |       | 未发现问题        | /                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 18   | 勘察设计                            | 内业管理  |              | 汇报材料简单，排水等重点技术指标未明确，变更台账未更新变更金额。 | -1.5                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 19   |                                 | 创新、成效 |              | 未发现问题                            | /                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 20   |                                 | 建设单位  | 进度质量安全管理基本   |                                  | 未发现问题                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                               |    |
| 21   |                                 |       | 管理实效         |                                  | 月例会材料归档整理不及时                                                                                                                                   | -2                                                                                                                                                                                              |    |
| 22   |                                 |       | 内业管理         |                                  | 月份通报执行情况不够完善                                                                                                                                   | -1                                                                                                                                                                                              |    |

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号   | 项目名称                     | 性质         | 类别                                    | 存在问题                                                                                                                                                                                                   | 扣分值   |   |
|------|--------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 1    | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | 施工单位       | 人员履职                                  | 到岗率80%，1人请假。                                                                                                                                                                                           | -0.5  |   |
| 2    |                          |            | 进度管理                                  | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 3    |                          |            | 工地建设标准化                               | 梁片及中小型构件集中预制                                                                                                                                                                                           | 无此项   | / |
|      |                          |            |                                       | 钢筋集中加工                                                                                                                                                                                                 | 未发现问题 | / |
|      |                          |            |                                       | 混凝土集中拌和                                                                                                                                                                                                | 未发现问题 | / |
|      |                          |            |                                       | 驻地及试验室建设标准化                                                                                                                                                                                            | 未发现问题 | / |
| 4    |                          |            | 施工及安全文明生产标准化                          | 总体要求                                                                                                                                                                                                   | 未发现问题 | / |
| 路基工程 |                          |            |                                       | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 路面工程 |                          |            |                                       | 1. 18K+200-20K+000路段水泥稳定碎石层路面行车磨损松散，部分新铺筑养护不到位，沥青下封层未施工，部分路基未处理产生弹簧，安全布控措施不足，道路两侧临边防护不足，未设置夜间爆闪灯。2. 未采用等同路面设计厚度的钢模板                                                                                    | -3    |   |
| 桥梁工程 |                          |            |                                       | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 隧道工程 |                          |            |                                       | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 6    |                          |            | 内业管理                                  | 1. 搅拌站建设验收表格不规范，缺少建设单位的签批列项，管理制度过于简略（除安全制度外均仅1页）。2. 安全生产责任书未全面签订（2025年管理人员、施工班组），每月安全检查资料缺少检查照片，部分资料打印效果差，如字迹缺失，图片模糊不清，农民工劳动合同甲方没有签字。                                                                  | -1    |   |
| 7    |                          |            | 创新、成效                                 | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 8    |                          | 监理         | 人员履职                                  | 到岗率89%，1人请假。                                                                                                                                                                                           | /     |   |
| 9    |                          |            | 进度管理                                  | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 10   |                          |            | 质量安全管理                                | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 11   |                          |            | 场地建设                                  | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 12   |                          |            | 内业管理                                  | 1. 汇报材料不完善，未体现年度计划，无变更情况描述，未体现对施工单位履约考核，无标准化宣传学习方面资料。2. 2025年6月15日监理日志与旁站内容不符。3. 试验检测报告不及时，未见2025年资料。4. 标准化宣贯材料无组织学习资料。5. 监理实施细则中目录内容与后续详细内容不一致。6. 安全会议纪要内容过于简单，安全费用审批表无使用明细表。7. 应急预案内容不完整，无消防、桥梁专项预案。 | -8    |   |
| 13   |                          |            | 管理实效                                  | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 14   |                          | 勘察设计       | 设计前期                                  | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 15   |                          |            | 后期服务                                  | 未发现问题                                                                                                                                                                                                  | /     |   |
| 16   |                          |            | 人员履约                                  | 到岗率100%。                                                                                                                                                                                               | /     |   |
| 17   | 设计资料准确性与设计变更             |            | 未发现问题                                 | /                                                                                                                                                                                                      |       |   |
| 18   | 内业管理                     |            | 汇报材料不完善，未体现技术联系及变更情况等。                | -1.5                                                                                                                                                                                                   |       |   |
| 19   | 创新、成效                    | 未发现问题      | /                                     |                                                                                                                                                                                                        |       |   |
| 20   | 建设单位                     | 进度质量安全管理基本 | 未发现问题                                 | /                                                                                                                                                                                                      |       |   |
| 21   |                          | 管理实效       | 未发现问题                                 | /                                                                                                                                                                                                      |       |   |
| 22   |                          | 内业管理       | 每月通报未通报设计、施工、监理人员考勤检查情况等，未及时检查整改反馈情况。 | -5                                                                                                                                                                                                     |       |   |

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号   | 项目名称               | 性质         | 类别                                | 存在问题                                                                                                     | 扣分值                               |      |
|------|--------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 1    | 永泰县X184葛岭至丹云乡段二期工程 | 施工单位       | 人员履职                              | 到岗率100%。                                                                                                 | /                                 |      |
| 2    |                    |            | 进度管理                              | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 3    |                    |            | 工地建设标准化                           | 梁片及中小型构件集中预制                                                                                             | 无此项                               | /    |
|      |                    |            |                                   | 钢筋集中加工                                                                                                   | 预制场、钢筋加工厂场地零乱，水泥仓未固定风缆，场地边坡土坡未加固。 | -0.5 |
|      |                    |            |                                   | 混凝土集中拌和                                                                                                  | 未发现问题                             | /    |
|      |                    |            |                                   | 驻地及试验室建设标准化                                                                                              | 未发现问题                             | /    |
| 4    |                    |            | 施工及安全文明生产标准化                      | 总体要求                                                                                                     | 未发现问题                             | /    |
| 路基工程 |                    |            |                                   | K5+500-K5+600路段临水库边无安全防护，开挖路基上下边坡未防护。                                                                    | -1                                |      |
| 路面工程 |                    |            |                                   | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 桥梁工程 |                    |            |                                   | 枝柄一号大桥4-5号墩基础易冲刷未落实防护措施。                                                                                 | -1                                |      |
| 隧道工程 |                    |            |                                   | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 6    |                    |            | 内业管理                              | 1. 项目驻地建设验收表中，建设单位没有盖章，农民工劳动合同缺少甲方人员签字。2. 检测报告签章不全，如声测管报验单缺监理工程师签批，试验检测机构等级证书超期未更新(山东华鉴)，部分资料时间签认存在涂改痕迹。 | -1                                |      |
| 7    |                    |            | 创新、成效                             | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 8    |                    | 监理         | 人员履职                              | 到岗率100%。                                                                                                 | /                                 |      |
| 9    |                    |            | 进度管理                              | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 10   |                    |            | 质量安全管理                            | 对施工单位施工标准化实施方案把关不严。                                                                                      | -2                                |      |
| 11   |                    |            | 场地建设                              | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 12   |                    |            | 内业管理                              | 汇报材料未体现年度计划，标准化宣贯学习情况，对施工单位内业指导不够。                                                                       | -2.5                              |      |
| 13   |                    | 勘察设计       | 管理实效                              | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 14   |                    |            | 设计前期                              | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 15   |                    |            | 后期服务                              | 未发现问题                                                                                                    | /                                 |      |
| 16   |                    |            | 人员履约                              | 到岗率100%。                                                                                                 | /                                 |      |
| 17   | 设计资料准确性与设计变更       |            | 未发现问题                             | /                                                                                                        |                                   |      |
| 18   | 内业管理               |            | 汇报材料不完善，变更情况描述不够详细。               | -1.5                                                                                                     |                                   |      |
| 19   | 创新、成效              |            | 未发现问题                             | /                                                                                                        |                                   |      |
| 20   | 建设单位               | 进度质量安全管理基本 | 未发现问题                             | /                                                                                                        |                                   |      |
| 21   |                    | 管理实效       | 未发现问题                             | /                                                                                                        |                                   |      |
| 22   |                    | 内业管理       | 每月通报执行情况不够完善，未体现施工、设计、监理人员考勤检查情况。 | -5                                                                                                       |                                   |      |



2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号   | 项目名称                                     | 性质         | 类别                    |                                                      | 存在问题                            | 扣分值  |
|------|------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 1    | 国道G228线江镜前<br>华至江阴蒲头段<br>（东港特大桥）公<br>路工程 | 施工单位       | 人员履职                  |                                                      | 到岗率95%，1人请假。                    | /    |
| 2    |                                          |            | 进度管理                  |                                                      | 未发现问题                           | /    |
| 3    |                                          |            | 工地建设标准化               | 梁片及中小型构件集中预制                                         | 无此项                             | /    |
|      |                                          |            |                       | 钢筋集中加工                                               | 未发现问题                           | /    |
|      |                                          |            |                       | 混凝土集中拌和                                              | 未发现问题                           | /    |
|      |                                          |            |                       | 驻地及试验室建设标准化                                          | 未发现问题                           | /    |
| 4    |                                          |            | 施工及安全文明生产标准化          | 总体要求                                                 | 未发现问题                           | /    |
| 路基工程 |                                          |            |                       | 未发现问题                                                | /                               |      |
| 路面工程 |                                          |            |                       | 未发现问题                                                | /                               |      |
| 桥梁工程 |                                          |            |                       | 1. 前华大桥左幅第二联墩顶箱梁张拉槽加强钢筋焊缝长度不足。 2. 东港特大桥便道临边防护个别存在不足。 | -1                              |      |
| 隧道工程 |                                          |            |                       | 未发现问题                                                | /                               |      |
| 6    |                                          |            | 内业管理                  |                                                      | 内业资料不完善，农民工工资台账七缺培训教育材料及照片。     | -0.5 |
| 7    |                                          |            | 创新、成效                 |                                                      | 未发现问题                           | /    |
| 8    |                                          |            | 监理                    | 人员履职                                                 | 到岗率87%，2人请假。                    | /    |
| 9    |                                          |            |                       | 进度管理                                                 | 未发现问题                           | /    |
| 10   |                                          |            |                       | 质量安全管理                                               | 对项目安全生产管理不够到位，如桥梁临边防护不足         | -1   |
| 11   |                                          |            |                       | 场地建设                                                 | 未发现问题                           | /    |
| 12   |                                          |            |                       | 内业管理                                                 | 汇报材料不符合标准化要求，未体现试验抽检合格率及延期情况说明。 | -2   |
| 13   |                                          |            |                       | 管理实效                                                 | 未发现问题                           | /    |
| 14   |                                          | 勘察设计       | 设计前期                  | 未发现问题                                                | /                               |      |
| 15   |                                          |            | 后期服务                  | 未发现问题                                                | /                               |      |
| 16   |                                          |            | 人员履约                  | 到岗率100%。                                             | /                               |      |
| 17   | 设计资料准确性与设计变更                             |            | 未发现问题                 | /                                                    |                                 |      |
| 18   | 内业管理                                     |            | 汇报材料不完善，如缺变更等情况相关详细描述 | -1                                                   |                                 |      |
| 19   | 创新、成效                                    |            | 未发现问题                 | /                                                    |                                 |      |
| 20   | 建设单位                                     | 进度质量安全管理基本 |                       | 未发现问题                                                | /                               |      |
| 21   |                                          | 管理实效       |                       | 未发现问题                                                | /                               |      |
| 22   |                                          | 内业管理       |                       | 每月通报执行情况不够完善，未通报设计、施工、监理人员考勤检查情况等。                   | -5                              |      |

2025年半年度普通国省干线建设项目信用考核扣分情况汇总表

| 序号 | 项目名称                  | 性质         | 类别                                   | 存在问题                                                                                                          | 扣分值                                       |      |
|----|-----------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| 1  | 国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | 施工单位       | 人员履职                                 | 到岗率95%，1人请假。                                                                                                  | /                                         |      |
| 2  |                       |            | 进度管理                                 | 未发现问题                                                                                                         | /                                         |      |
| 3  |                       |            | 工地建设标准化                              | 梁片及中小型构件集中预制                                                                                                  | 1. 预制场梁片信息标识不完善。2. 预制梁片横隔板处及个别梁底缺边掉角。     | -0.8 |
|    |                       |            |                                      | 钢筋集中加工                                                                                                        | 未发现问题                                     | /    |
|    |                       |            |                                      | 混凝土集中拌和                                                                                                       | 未发现问题                                     | /    |
|    |                       |            |                                      | 驻地及试验室建设标准化                                                                                                   | 未发现问题                                     | /    |
| 4  |                       |            | 施工及安全文明生产标准化                         | 总体要求                                                                                                          | 未发现问题                                     | /    |
| 5  |                       |            |                                      | 路基工程                                                                                                          | 未发现问题                                     | /    |
|    |                       |            |                                      | 路面工程                                                                                                          | 未发现问题                                     | /    |
|    |                       |            |                                      | 桥梁工程                                                                                                          | 桥面铺装钢筋网片生锈严重，未铺装桥面堆沙土，桥面施工场面较零乱，个别配电箱未接地。 | -0.5 |
|    |                       |            |                                      | 隧道工程                                                                                                          | 未发现问题                                     | /    |
| 6  |                       |            | 内业管理                                 | 农民工资料不完善，如农民工李伟清退场确认书填写不符归档要求，农民工合同签收表仅更新至3月（李伟清合同签收表存在签字错误）。                                                 | -0.5                                      |      |
| 7  |                       |            | 创新、成效                                | 未发现问题                                                                                                         | /                                         |      |
| 8  |                       | 监理         | 人员履职                                 | 到岗率88%，2人请假。                                                                                                  | /                                         |      |
| 9  |                       |            | 进度管理                                 | 未发现问题                                                                                                         | /                                         |      |
| 10 |                       |            | 质量安全管理                               | 未发现问题                                                                                                         | /                                         |      |
| 11 |                       |            | 场地建设                                 | 未发现问题                                                                                                         | /                                         |      |
| 12 |                       |            | 内业管理                                 | 1. 汇报材料不符合标准化要求，缺工程变更批复情况描述，标准化宣贯情况，下一阶段监理重点针对性不强。2. 监理指令单、上级部门通报等未建立台账，材料零散。3. 监理计划未对进度滞后原因进行分析督促施工单位采取相应措施。 | -3                                        |      |
| 13 |                       | 勘察设计       | 管理实效                                 | 未发现问题                                                                                                         | /                                         |      |
| 14 |                       |            | 设计前期                                 | 未发现问题                                                                                                         | /                                         |      |
| 15 |                       |            | 后期服务                                 | 未发现问题                                                                                                         | /                                         |      |
| 16 |                       |            | 人员履约                                 | 到岗率100%。                                                                                                      | /                                         |      |
| 17 | 设计资料准确性与设计变更          |            | 未发现问题                                | /                                                                                                             |                                           |      |
| 18 | 内业管理                  |            | 汇报材料不完善，如缺后期服务相关描述；变更资料不齐全，如缺变更情况描述。 | -1.5                                                                                                          |                                           |      |
| 19 | 创新、成效                 |            | 未发现问题                                | /                                                                                                             |                                           |      |
| 20 | 建设单位                  | 进度质量安全管理基本 | 未发现问题                                | /                                                                                                             |                                           |      |
| 21 |                       | 管理实效       | 未发现问题                                | /                                                                                                             |                                           |      |
| 22 |                       | 内业管理       | 每月通报执行情况不够完善，未及时检查整改反馈情况。            | -5                                                                                                            |                                           |      |